

COMUNE DE VILLAZ

CARTE D'APTITUDE DES MILIEUX

Secteurs en assainissements non collectif et secteurs en assainissement collectif où le collecteur n'est pas encore réalisé

Bonne «permeabilité» (Éducation et infiltration dans le sol dépendent)
 Permeabilité moyenne à médiocre : Infiltration ou absorption dans le sol
 après traitement complet
 Permeabilité insuffisante sans utilisation du milieu hydrologique
 possible après traitement complet
 Fortes contraintes sans non perméables, ruisseaux saturés, laté domo-
 nia assainissement non collectif possible pour zones de absorption
 laté domo- ruisseaux saturés, ruisseaux saturés,
 laté domo- donc assainissement non collectif déconseillé

MILIEUX HYDRAULIQUES RECEPTEURS

- 2/l/s Station de mesure de débit d'étiage (et valeur)
- Couleur de qualité SED Eau si corne (Très bon à mauvais)
- Zone humide recensée (PLU, inventaire DDAF, ZNIEFF...)

INFORMATIONS DIVERSES

- | Perimètre de protection immédiate de captage | Perimètre de protection rapprochée de captage | Perimètre de protection éloignée de captage | Contour des secteurs urbanisables au PLU |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

TEMBRE 2006

